



## Parametri di applicazione standard

Parametro	Valore
■ Temperatura	140 – 160 °C
■ Tempo	12 – 15 secondi
■ Pressione	3 – 3,5 bar
* Rimozione pellicola	A freddo o tiepida

### Consigli pratici

- Evitare di lavare il capo nelle prime 24 ore dall'applicazione.
- Per una maggiore durata, lavare a max 60 °C, preferibilmente al rovescio.
- Non utilizzare candeggianti aggressivi.
- Stirare al rovescio senza contatto diretto con la stampa.

#### Cotone / Poliestere / Tessuti misti

- Posizionare il transfer sul tessuto.
- Coprire con carta siliconata o carta forno.
- Pressare a 150 °C per 12 secondi a 3 bar.
- Attendere qualche secondo, poi rimuovere la pellicola a freddo.
- Ripassare con carta forno per altri 10 secondi per una migliore penetrazione.

#### Tessuti sublimati o colorati intensi

- Temperatura massima 140 °C per evitare migrazione degli inchiostri.
- Tempo: 12 secondi – pressione 3 bar.
- Rimozione pellicola: a freddo.

#### Softshell / Nylon / Tessuti tecnici

- Temperatura: 130 – 150 °C.
- Tempo: 12 – 15 secondi.
- Pressione: 3 bar.
- Rimozione pellicola: a freddo.